




Inspection du 7 août 2017

-

Lettre de suite du 25 août 2017

CLIS Fessenheim – 28 novembre 2017





Thème et résultats de l'inspection

- **Thème de l'inspection** : « intervention en zone », contrôle de terrain des exigences de radioprotection, examen de différents chantiers et du bâtiment d'entretien du site (BES).
- **Constats d'écart** :
 - Défaut de traçabilité de certains contrôles prévus par les notes internes de l'exploitant (charges calorifiques, fonctionnement des détecteurs, ventilation, contrôle du prestataire gérant le BES) ;
 - Procédure de prise en charge d'une personne en cas de contamination à revoir, notamment pour la prise en compte des besoins d'analyse ultérieure (récupération des matières contaminantes engagées).
- **Demandes d'actions correctives** : plan d'action pour la traçabilité des contrôles, révision de la procédure de prise en charge d'une personne contaminée.
- **Synthèse de l'inspection** : globalement satisfaisante, sous réserve de la mise en œuvre des actions correctives demandées.



Merci de votre attention

